


一般性定期巡查表單

巡查日期：115.06.12

巡查人員：陳英吉、汪竣泰

設施種類	設施位置	現況情形	處理情形	照片/說明
步道	24.184850, 120.910157	☒ 正常 ☐ 伏倒木或落石 ☐ 道路中斷 ☐ 道路基礎淘空 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
邊坡	24.181553, 120.909774	☒ 正常 ☐ 裸露/崩塌 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
平臺/護欄	24.186240, 120.909605	☒ 正常 ☐ 斷裂或破損 ☐ 表面耗損 ☐ 本體歪斜 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
護岸	24.183591, 120.909713	☒ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎淘空 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
魚道/防砂設施	24.184887, 120.909967	☒ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎淘空 ☐ 土砂淤積 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
告示牌/解說牌	24.186240, 120.909605	☒ 正常 ☐ 基礎裸露 ☐ 鋼材鏽蝕 ☐ 結構外觀破損 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
救生圈	24.185886, 120.909890	☒ 正常 ☐ 遺失 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	

