



一般性定期巡查表單

巡查日期： 115.08.17

巡查人員： 張森源、汪竣泰

設施種類	設施位置	現況情形	處理情形	照片/說明
步道	24.186225, 120.90962	☒ 正常 ☐ 伏倒木或落石 ☐ 道路中斷 ☐ 道路基礎淘空 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
邊坡	24.181658, 120.86005	☒ 正常 ☐ 裸露/崩塌 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
平臺/護欄	24.186183, 120.90966	☒ 正常 ☐ 斷裂或破損 ☐ 表面耗損 ☐ 本體歪斜 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
護岸	24.21275, 120.90945	☒ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎淘空 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
魚道/防砂設施	24.186283, 120.909458	☒ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎淘空 ☐ 土砂淤積 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
告示牌/解說牌	24.185667, 120.91014	☒ 正常 ☐ 基礎裸露 ☐ 鋼材鏽蝕 ☐ 結構外觀破損 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
救生圈	24.186144, 120.90968	☒ 正常 ☐ 遺失 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	