



DESARROLLADO POR:
 Controller R.M.A

INSP: STEVEN

FORMULARIO DE EVALUACIÓN RÁPIDA DE
EDIFICACIONES POST-SISMO

Formulario No:
1230752876

LOCALIDAD
123

BARRIO
12312

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL

BARRIO
123

MANZANA
123

PREDIO
123

CONSTRUCCIÓN
123

INSPECCIÓN
Exterior e interior

HABITABILIDAD
Amarillo

IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

CARRERA
2

CALLE
-

TRANSV
-

DIAG
-

AVDA
-

OTRO
-

NÚMERO
123

NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN
132

USO PREDOMINANTE
religioso

USO EDIFICACIÓN
123

USO PLANTA BAJA
123

NIVELES SOBRE TERRENO
12

SÓTANOS
123

FRENTE (M)
21

FONDO (M)
11.99

SISTEMA ESTRUCTURAL
Entramado ligero (Madera)

TIPO DE ENTREPISO
Losa aligerada de concreto

AÑO DE CONSTRUCCIÓN
1930 a 1984

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

ESTADO GENERAL Y GEOTÉCNICOS (1.Si 2.No 3.N/S)

1. Colapso o daño severo1

2. Desviación de vertical2

3. Falla visible cimentación3

11. Falla en talud2

12. Asentamiento en terreno1

DAÑOS ARQUITECTÓNICOS (1-Ninguno a 5-Severo)

4. Muros fachadas4

5. Escaleras3

6. Cubiertas5

7. Pisos2

8. Muros divisorios1

10. Vidrios4

9. Instalaciones: Energía, Gas
Severidad Inst: 2

DAÑOS ESTRUCTURALES (%)

Nivel de mayor daño: 123

Elemento	1	2	3	4	5
13. Columnas	123	123	312	213	213
14. Vigas	132	123	123	132	123
15. Nudos	213	231	132	123	123
16. Entrepisos	132	123	123	312	123

CLASIFICACIÓN DEL DAÑO: 1

¿Clasificación previa?: Si - 123

EVALUACIÓN FINAL Y RECOMENDACIONES

Visita especializada por: Geotécnico

Medidas de seguridad: Apuntalar

Lugares especificados: 123123

CONDICIONES PRE-EXISTENTES

Calidad construcción: Regular

Configuración planta: Irregular

Condición altura: Regular

Condición estructural: Mala

Daños previos: 1

¿Hubo reparación?: 2

EFFECTO EN OCUPANTES

¿Muertos/Heridos?: 2

- Muertos: 123 | Heridos: 123

¿Está habitada?: 2

- Unidades existentes: -

- Unidades no habitables: -

Persona de contacto: 123 | **Teléfono:** 123

123123

Código comisión: 123123

Líder: Steven

Evaluadores: 123

Firma:

Día

Mes

Año

12123




3123

123

Hora: 12:03

ESQUEMA (EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y UBICACIÓN)

Ubicación GPS: Lat 4.73840, Lng -74.05640

[illegible]

Flujo CRM Pantalla Inicial (Lo que ve el freelancer)

Atención

Indicaciones Operativas

Link Software de Gestión

Administración Financiera

Administración Comercial

Radicación:

Ciudad Cliente

Nombre Cliente si es PN

Tipo de Identificación ▼

Actividad Económica PN ▼

Teléfono de Contacto

Producto PN ▼

Subproducto PN ▼

Monto solicitado

Tipo de Garantía* ▼

Banco Digital* ▼

Productos - Moneda Cliente

CL / CL / PROPOSITO / CL / IN

Tipo Cliente ▼

Nombre Cliente si es PJ

Número de Identificación

Actividad Económica PJ ▼

Correo Electrónico

Producto PJ ▼

Subproducto PJ ▼

Plazo en meses

Tipo de Radicación* ▼

Banco Documental* ▼

**Punto de Venta de Prestación
patrocinio**

Asignar a Soporte Admin ▼**

▼ Combo box * Opciones combo box próxima página ** Administrador asigna a soporte administrativo. Debe enviar correo

