

N 49 S 100 W

[illegible]

2

שם פרויקט: מ2 מ2		שם קידוח: 141		מיקום: קבלן קדיחה:										
מס' פרויקט:		עומק סופי [מ']:		תאריך התחלה:										
לקוח:		מפלס מים [מ']:		תאריך סיום:										
פיקוח:		פיקוח:		פיקוח:										
סוג קדיחה	צינור מגן	עומק	תיאור מסלע/קרקע	דוגמא	SPT				Vane Test			TCR	R.Q. D	WR/W L
					N				Un. Kpa	De. Kpa	Type cm			
					I	II	III	Total						
10		m												
		10.5												
11			sand, fine, yellow (sp)	10.5 - 10.95	11	44	17							
12														
				12.0 - 12.45	8	14	18							
13														
14				13.5 - 13.95	10	16	19							
15				15.0 - 15.45	20	29	33							
16														
				16.5 - 16.95	13	20	22							
17														
18			in places with few fines	18.0 - 18.45	18	22	26							
19														
20				19.5 - 19.95	17	24	31							

קבלן קדיחה:

מיקום:

Jun 14 1

שם קידוח:

M2 176M

שם פרזיקט:

תאריך התחלה:

עומק סופי [מ']:

מס' פרויקט:

פיקוח:

תאריך סיום:

מפּלס מים [מ']:

לקוח:

[illegible]