

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°133-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TM5932 ROBLEPAMPA
UBICACIÓN ** : SECTOR/CASERÍO LA PAMPA_PREDIO EL FARAÓN, DIST. LONYA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS.
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 345-25
F.EMISIÓN : 2025-03-28

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 498-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-21
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-24

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	34.2
No.10	2.00	29.6
No.40	0.425	19.9
No. 200	0.075	14.1

D10	0.056
D30	2.2
D60	9.4
Cu	167.4
Cc	9.6

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	65.8	Gruesa	20.2
		Fina	45.6
% ARENA	20.1	Gruesa	4.6
		Media	11.7
		Fina	3.8
% FINO	14.1		14.1
LL		77	
LP		38	
IP		39	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GM
Denominación de Grupo	Grava limosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-7 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°143-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°157-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

