

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°134-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TM5932 ROBLEPAMPA
UBICACIÓN ** : SECTOR/CASERÍO LA PAMPA_PREDIO EL FARAÓN, DIST. LONYA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 345-25
F.EMISIÓN : 2025-03-28

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 499-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-21
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-24
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	77.3
No.40	0.425	53.9
No. 200	0.075	30.6

D10	0.031
D30	0.1
D60	0.7
Cu	21.9
Cc	0.3

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	69.4	Gruesa	22.7
		Media	30.2
		Fina	16.5
% FINO	30.6		30.6
LL		32	
LP		27	
IP		5	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°144-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°158-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

