

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°135-25 SU22

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO
SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TP1015 AH_NUEVO_CATACAOS
UBICACIÓN ** : AV. MARISCAL CACERES S/N (-5.262650° -80.665716°), DIST. CATACAOS, PIURA, PIURA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02

RECEPCIÓN N° : 347-25

F.EMISIÓN : 2025-03-28

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 501-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-21

TIPO DE MUESTRA ** : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-24

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.8
No.40	0.425	88.5
No. 200	0.075	63.9

D10	0.020
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.5
Cc	1.1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	36.1	Gruesa	0.2
		Media	19.6
		Fina	16.3
% FINO	63.9		63.9
LL		31	
LP		20	
IP		11	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (5)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°145-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°159-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

