

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°138-25 SU22

CLIENTE : JGRB INGENIEROS S.R.L. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
AV. 10 DE JUNIO CON ALBERTO ARBERD NRO. 991 DPTO. 201
DIRECCIÓN ** : URB. SAN JOSE O CORONEL (ESTACIÓN PARQUE EL **RECEPCIÓN N°** : 354-25
TRABAJO) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : LS3807_SAN_MIGUEL_DE_MAYO **F.EMISIÓN** : 2025-03-29
UBICACIÓN ** : PREDIO RUSTICO BUENOS AIRES, DIST. TABALOSOS, LAMAS, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 514-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-24
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-24
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	100.0
No.40	0.425	99.0
No. 200	0.075	47.2

D10	0.024
D30	0.1
D60	0.1
Cu	4.0
Cc	1.2

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	52.8	Gruesa	0.0
		Media	3.0
		Fina	49.8
% FINO	47.2		47.2
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ¹	
D2487 - 17 ^{E1}	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes ¹	
D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (2)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°150-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°162-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

