

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°139-25 SU22

CLIENTE : JGRB INGENIEROS S.R.L. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. 10 DE JUNIO CON ALBERTO ARBERD NRO. 991 DPTO. 201 **RECEPCIÓN N°** : 354-25
: URB. SAN JOSE O CORONEL (ESTACIÓN PARQUE EL
PROYECTO ** : LS3807_SAN_MIGUEL_DE_MAYO **F.EMISIÓN** : 2025-03-29
UBICACIÓN ** : PREDIO RUSTICO BUENOS AIRES, DIST. TABALOSOS, LAMAS, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-2 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 515-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-03-24
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-03-24
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.7
No.40	0.425	98.4
No. 200	0.075	51.5

D10	0.023
D30	0.0
D60	0.1
Cu	4.1
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	48.5	Gruesa	0.3
		Media	2.7
		Fina	45.5
% FINO	51.5		51.5
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	ML
Denominación de Grupo	Limo arenoso

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (3)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°151-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°163-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

