

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2490-25 CO12

CLIENTE : CONDUTO PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. ANTONIO MIROQUESADA N° 457 (PISO 8 Y 9)

RECEPCIÓN N° : 1786-25

PROYECTO ** : EPC MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE COMBUSTIBLE EN LOTE 57

OT N° : 1831-25

UBICACIÓN ** : NUEVO MUNDO

FECHA EMISIÓN : 2025-12-19

****Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente**

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : MURO 3

Fecha Recepción : 2025-12-12

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-11-20

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-12-18

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6163-CO-25	CND-M3-004	150.88	301.23	17,880.6	596.46	33.4	340.2	2	---
6164-CO-25	CND-M3-005	150.42	300.20	17,770.6	607.72	34.2	348.7	2	---
6165-CO-25	CND-M3-006	150.21	300.38	17,721.0	576.36	32.5	331.7	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

