

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°036-25 AG36

CLIENTE : PROY INTER SCRL **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-36.02
DIRECCION ** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO **RECEPCIÓN N°** : 708- 25
PROYECTO ** : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN
EL MARGEN DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA **OT N°** : 722- 25
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE AI **F. EMISIÓN** : 2025-06-23

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF SMALL-SIZE COARSE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE**
ASTM C131/C131M-20

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : CANTERA 01 / SAN MARCOS **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 168-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-06
TIPO DE MUESTRA** : AGREGADO GRUESO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-14
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa de la muestra de prueba original	g	5003
Masa final de la muestra de prueba	g	3824
Pérdida por abrasión	%	24

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

2

Gradación de la muestra de prueba

A

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

