

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°048-25 SU21

CLIENTE : RIOSA CONSTRUCTORA SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02

DIRECCIÓN ** : AV. INDUSTRIAL NRO. 238 URB. AURORA (3ER PISO) LIMA - LIMA - ATE

RECEPCIÓN N° : 847- 25

PROYECTO ** : H.U CONDOMINIO MONTEMAR ETAPA 3

FECHA EMISIÓN : 2025-07-07

UBICACIÓN ** : CONDOMINIO MONTEMAR - DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 172-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-28

TIPO DE MUESTRA : Afirmado

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-30

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	8.4	8.5	8.6
Lectura de la arena	in	3.1	3.2	3.2
Equivalente arena	%	37	38	38
Equivalente de Arena (promedio)	%	38		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba:

Procedimiento B

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

1

Forma de la partícula

ANGULOSA

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

