

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°286-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 767-25
PROYECTO ** : LV0202 CA_BUENOS_AIRES_PARCO **F.EMISIÓN** : 2025-06-21
UBICACIÓN ** : CALLE AYACUCHO S/N DEL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO, DIST. ANCHONGA, ANGARAES, HUANCAMELICA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1144-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-17
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-19
LUGAR DE ENSAYO	LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.6
No.40	0.425	92.4
No. 200	0.075	78.7

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	21.3	Gruesa	0.4
		Media	12.1
		Fina	8.7
% FINO	78.7		78.7
LL		62	
LP		25	
IP		37	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CH
Denominación de Grupo	Arcilla de alta plasticidad con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (20)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°318-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°351-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

