

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°288-25 SU22

CLIENTE : GEOCONTEL INGENIEROS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. LA ENCALADA NRO. 1218 URB. LAS ALAMEDAS LIMA - LIMA SANTIAGO DE **RECEPCIÓN N°** : 744-25
PROYECTO ** : TA1684 CA_LLACLLIN **F.EMISIÓN** : 2025-06-18
UBICACIÓN ** : MZ F1 LOTE 4 CENTRO POBLADO LLACLLIN, DIST. LLACLLIN, RECUAY, ANCASH

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1095-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-11
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-12
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	89.5
No.10	2.00	82.7
No.40	0.425	64.4
No. 200	0.075	45.3

D10	0.024
D30	0.1
D60	0.3
Cu	12.3
Cc	0.4

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	10.5	Gruesa	2.4
		Fina	8.1
% ARENA	44.2	Gruesa	6.8
		Media	24.4
		Fina	13.0
% FINO	45.3		45.3
LL		29	
LP		18	
IP		11	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°320-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°353-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 18/06/25
Motivo:
Autorización de
informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

