

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°296-25 SU22

CLIENTE : ENTEL PERU S.A.
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L
REPUBLICA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : 013181637_CS_UGELANTA
UBICACIÓN ** : QUINTA GRACIELA HACIENDA CHIMPAHUAYLLA, DIST. ANTA, ANTA, CUZCO.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02

RECEPCIÓN N° : 782-25

F.EMISIÓN : 2025-06-25

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1161-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-19

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-19

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.4
No.40	0.425	98.8
No. 200	0.075	87.7

D10	0.017
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.1
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	12.3	Gruesa	0.6
		Media	1.7
		Fina	10.0
% FINO	87.7		87.7
LL		31	
LP		17	
IP		14	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (10)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°327-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°362-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

