

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°301-25 SU22

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA **RECEPCIÓN N°** : 791-25
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TL2442_B_U_GF_MP_30 LEANDRO PASTOR **F.EMISIÓN** : 2025-06-27
UBICACIÓN ** : EL CARMEN INVERNAS Y MONTES DE LA VIRGEN, SECTOR SAN NICOLAS, VALLE CHANCAY, LAMBAYEQUE,
LAMBAYEQUE (-6.710578° -79.905600°), DIST. LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1189-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-23
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-24
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	87.9
No.40	0.425	53.9
No. 200	0.075	41.1
D10	0.026	
D30	0.1	
D60	0.7	
Cu	25.5	
Cc	0.2	

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	58.9	Gruesa	12.1
		Media	39.7
		Fina	7.1
% FINO	41.1		41.1
LL		37	
LP		18	
IP		19	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (3)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°341-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°374-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

