

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°306-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA,
DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 813-25
PROYECTO ** : LR2276_CA_ONGOY **F.EMISIÓN** : 2025-06-30
UBICACIÓN ** : DENOM. DE LA PARCELA CEMENTERIO PUNKO CALLAPAYOC, DISTRITO DE ONGOY, CHINCHEROS Y APURIMAC

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1121-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-24
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-26
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	69.1
No.10	2.00	62.8
No.40	0.425	40.1
No. 200	0.075	22.9

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	30.9	Gruesa	12.4
		Fina	18.5
% ARENA	46.2	Gruesa	6.3
		Media	29.3
		Fina	10.6
% FINO	22.9		22.9
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°348-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°381-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

