

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°310-25 SU22

CLIENTE : ENTEL PERU S.A.
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L
REPUBLICA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : UC00222_FLOR_DEL_VALLE
UBICACIÓN ** : FLOR DEL VALLE S/N, DIST. CURIMANA , PADRE ABAD, UCAYALI.
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 809-25
F.EMISIÓN : 2025-07-02

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1216-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-26

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	100.0
No.40	0.425	99.5
No. 200	0.075	95.5

D10	0.017
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.0
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	4.5	Gruesa	0.0
		Media	1.2
		Fina	3.3
% FINO	95.5		95.5
LL		57	
LP		20	
IP		37	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CH
Denominación de Grupo	Arcilla de alta plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (19)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°354-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°388-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

