

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°314-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR **RECEPCIÓN N°** : 811-25
PROYECTO ** : TL0215_B_R_GF_AT_30 CA_SANTA ROSA **F.EMISIÓN** : 2025-07-02
UBICACIÓN ** : CASERÍO LAGARTERA FUNDO STA ROSA S/N, DIST. MORROPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1220-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-25
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-26
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.8
No.40	0.425	98.3
No. 200	0.075	65.0

D10	0.020
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.5
Cc	1.1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	35.0	Gruesa	0.2
		Media	5.7
		Fina	29.1
% FINO	65.0		65.0
LL		32	
LP		17	
IP		15	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (7)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°358-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°392-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

