

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°315-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. **RECEPCIÓN N°** : 823-25
PROYECTO ** : AP6237 SOL DE ORO **F.EMISIÓN** : 2025-07-03
UBICACIÓN ** : JR. HUAYNARROQUE MZ. G LOTE 3, URBANIZACIÓN SOL DE ORO, DIST. JULIACA, SAN ROMÁN, PUNO.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1241-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-26
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-27
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	53.0
No.10	2.00	37.6
No.40	0.425	14.6
No. 200	0.075	0.9

D10	0.346
D30	1.2
D60	6.5
Cu	18.8
Cc	0.6

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	47.0	Gruesa	4.2
		Fina	42.7
% ARENA	52.2	Gruesa	15.4
		Media	33.2
		Fina	3.6
% FINO	0.9		0.9
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°360-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°395-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

