

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°316-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LI4414_UNI_NICOLINI
UBICACIÓN ** : AV. JUAN V. NICOLINI C/. AV. TUPAC AMARU, DIST. SAN MARTÍN DE PORRES, LIMA, LIMA.
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 845-25
F.EMISIÓN : 2025-07-02

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1244-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-27
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-30

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	50.7
No.10	2.00	46.9
No.40	0.425	22.6
No. 200	0.075	2.9

D10	0.217
D30	0.6
D60	13.7
Cu	63.3
Cc	0.1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	49.3	Gruesa	34.6
		Fina	14.7
% ARENA	47.8	Gruesa	3.8
		Media	35.1
		Fina	8.9
% FINO	2.9		2.9
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GP
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°361-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°396-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

