

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°317-25 SU22

CLIENTE : ENTEL PERU S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L
REPUBLICA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 822-25
PROYECTO ** : AM00500_EL_PORVENIR **F.EMISIÓN** : 2025-07-04
UBICACIÓN ** : CARR. EL PORVENIR 00030 CAS. EL PORVENIR , DIST. OMIA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1240-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-26
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-27
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	90.6
No.40	0.425	77.6
No. 200	0.075	67.9

D10	0.020
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.4
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	32.1	Gruesa	9.4
		Media	16.0
		Fina	6.7
% FINO	67.9		67.9
LL		30	
LP		17	
IP		13	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (7)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°362-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°397-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

