

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°319-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA **RECEPCIÓN N°** : 845-25
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LI4414_UNI_NICOLINI **F.EMISIÓN** : 2025-07-02
UBICACIÓN ** : AV. JUAN V. NICOLINI C/. AV. TUPAC AMARU, DIST. SAN MARTÍN DE PORRES, LIMA, LIMA.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1243-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-27
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-30
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	98.0
No.40	0.425	90.9
No. 200	0.075	54.5

D10	0.022
D30	0.0
D60	0.1
Cu	4.5
Cc	1.0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	45.5	Gruesa	2.0
		Media	15.6
		Fina	27.9
% FINO	54.5		54.5
LL		26	
LP		17	
IP		9	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (3)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°364-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°399-25 SU23

Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 02/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

