

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°321-25 SU22

CLIENTE : GRUPO TRICONM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. BENAVIDES NRO. 1579 INT. 802 LIMA - MIRAFLORES - LIMA
PROYECTO ** : TA1653_F_U_GF_AT_42 CA_CANTU_PAMPA
UBICACIÓN ** : CANTU PAMPA U.C. 40150, DIST. HUARAZ, HUARAZ, ANCASH.
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 846-25
F.EMISIÓN : 2025-07-04

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1245-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-28
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-29

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	80.9
No.10	2.00	74.6
No.40	0.425	59.0
No. 200	0.075	40.8

D10	0.026
D30	0.1
D60	0.5
Cu	18.8
Cc	0.3

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	19.1	Gruesa	4.6
		Fina	14.5
% ARENA	40.2	Gruesa	6.3
		Media	21.0
		Fina	12.9
% FINO	40.8		40.8
LL		22	
LP		15	
IP		7	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°367-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°404-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

