

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°323-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : PE-02-JU-17266-25 MUSEO_CAFE
UBICACIÓN ** : MZ C LOTE 6 SECTOR CENTRO URBANO INFORMAL LAS FLORES, DIST. SAN RAMÓN, CHANCHAMAYO, JUNÍN.
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 851-25
F.EMISIÓN : 2025-07-07

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1263-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-30
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-01

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	51.4
No.10	2.00	43.0
No.40	0.425	13.8
No. 200	0.075	1.7

D10	0.345
D30	1.0
D60	9.2
Cu	26.6
Cc	0.3

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	48.6	Gruesa	28.0
		Fina	20.6
% ARENA	49.7	Gruesa	8.4
		Media	37.4
		Fina	3.9
% FINO	1.7		1.7
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	SP
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°369-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°406-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 07/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

