

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°329-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : LJ0258_C_R_GF_AT_42 CA CALLABALLAURI
UBICACIÓN ** : SECTOR CALLABALLAURI S/N, DIST. CHUPACA, HUANCAYO, JUNIN.
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 862-25
F.EMISIÓN : 2025-07-08

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1278-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-30
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-02

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	50.9
No.10	2.00	43.8
No.40	0.425	31.2
No. 200	0.075	15.1

D10	0.053
D30	0.4
D60	7.7
Cu	146.3
Cc	0.4

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	49.1	Gruesa	20.9
		Fina	28.2
% ARENA	35.7	Gruesa	7.0
		Media	21.4
		Fina	7.3
% FINO	15.1		15.1
LL		24	
LP		13	
IP		11	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	GC
Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°375-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°412-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 08/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

