

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°569-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 1648-25
PROYECTO ** : AT2489 LIMONEROS **F.EMISIÓN** : 2025-11-26
UBICACIÓN ** : PREDIO URBANO ASIGNADO CON EL PASAJE 16 N° 1929 POCOLLAY, DIST. POCOLLAY, TACNA, TACNA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 2867-SU-25
N° MUESTRA ** : M-2 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-11-21
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-11-22
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	35,3
No.10	2,00	30,6
No.40	0,425	18,8
No. 200	0,075	3,9

D10	0,190
D30	1,9
D60	24,3
Cu	128,2
Cc	0,8

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	64,7	Gruesa	46,4
		Fina	18,3
% ARENA	31,4	Gruesa	4,7
		Media	17,9
		Fina	8,8
% FINO	3,9		3,9
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GP
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°630-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°698-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

