

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°574-25 SU22

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 325 INT. 806 URB. LOS GRANADOS, **RECEPCIÓN N°** : 1669-25
DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : TL1014_SAUL_CANTORAL **F.EMISIÓN** : 2025-11-28
UBICACIÓN ** : BERMA LATERAL AV. AGRICULTURA S/N (-6.759079, -79.824044°), DIST. JOSE LEONARDO
ORTIZ, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3052-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-24
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-11-25
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES		

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	96.7
No.40	0.425	90.8
No. 200	0.075	78.3

D10	0.018
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.3
Cc	1.1


Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	21.7	Gruesa	3.3
		Media	8.2
		Fina	10.2
% FINO	78.3		78.3
LL		40	
LP		16	
IP		24	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (14)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°635-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°702-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

