

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°577-25 SU22

CLIENTE : TECSUR S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : PJ. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. **RECEPCIÓN N°** : 1666- 25
: SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 KV. SET VITARTE **F.EMISIÓN** : 2025-12-02
UBICACIÓN ** : CA. C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA
: URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-2 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3039-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-11-24
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-11-24
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	76,6
No.10	2,00	73,2
No.40	0,425	61,7
No. 200	0,075	38,9

D10	0,027
D30	0,1
D60	0,4
Cu	14,3
Cc	0,4

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	23,4	Gruesa	16,1
		Fina	7,3
% ARENA	37,7	Gruesa	3,5
		Media	18,1
		Fina	16,1
% FINO	38,9		38,9
LL		29	
LP		14	
IP		15	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa con grava

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°639-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°707-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 02/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

