

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°583-25 SU22

CLIENTE : TECSUR S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST.
SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA **RECEPCIÓN N°** : 1666-25
PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 KV. SET VITARTE **F.EMISIÓN** : 2025-12-02
UBICACIÓN ** : CA, C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA
URB. BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE*: C-4 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3045-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-11-24
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-11-24
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	100,0
No.10	2,00	97,8
No.40	0,425	90,1
No. 200	0,075	57,5

D10	0,021
D30	0,0
D60	0,1
Cu	4,2
Cc	1,0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0,0	Gruesa	0,0
		Fina	0,0
% ARENA	42,5	Gruesa	2,2
		Media	14,1
		Fina	26,1
% FINO	57,5		57,5
LL		24	
LP		14	
IP		10	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (4)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°645-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°713-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

