

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°584-25 SU22

CLIENTE : TECSUR S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : PJ. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. **RECEPCIÓN N°** : 1666-25
SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 kV. SET VITARTE **F.EMISIÓN** : 2025-12-02
UBICACIÓN ** : CA, C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB.
BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-4 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3046-SU-25
N° MUESTRA ** : M-2 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-11-24
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-11-24
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	33,3
No.10	2,00	29,2
No.40	0,425	11,5
No. 200	0,075	1,7
D10	0,379	
D30	2,5	
D60	20,7	
Cu	54,6	
Cc	0,8	

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	66,7	Gruesa	42,5
		Fina	24,2
% ARENA	31,7	Gruesa	4,1
		Media	23,5
		Fina	4,1
% FINO	1,7		1,7
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GP
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°646-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°714-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

