

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°591-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 1778-25
PROYECTO ** : LI1136 PLAZA CHACLACAYO **F.EMISIÓN** : 2025-12-16
UBICACIÓN ** : MALECÓN MANCO CAPAC S/N (FRENTE AL DOMICILIO N° 820), DIST. CHACLACAYO, LIMA, LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3291-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-12-11
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-12-11
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	28,0
No.10	2,00	23,3
No.40	0,425	8,1
No. 200	0,075	2,6

D10	0,541
D30	6,0
D60	35,2
Cu	65,0
Cc	1,9

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	72,0	Gruesa	54,5
		Fina	17,5
% ARENA	25,4	Gruesa	4,7
		Media	18,3
		Fina	2,4
% FINO	2,6		2,6
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	GW
Denominación de Grupo	Grava bien graduada con arena

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°654-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°721-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

