

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°593-25 SU22

CLIENTE : CERDOS SUR PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. MONTE ROSA 271 INT. 302 - SANTIAGO DE SURCO - LIMA
PROYECTO ** : PLANTA CERSUR - MALA
UBICACIÓN ** : PARCELA 26 NRO. S/N - MALA - CAÑETE - LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 1759-25
F.EMISIÓN : 2025-12-16

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : MATERIAL PROPIO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3240-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-03
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-10

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	100,0
No.10	2,00	99,9
No.40	0,425	91,4
No. 200	0,075	15,1

D10	0,053
D30	0,1
D60	0,2
Cu	4,4
Cc	1,3

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0,0	Gruesa	0,0
		Fina	0,0
% ARENA	84,9	Gruesa	0,1
		Media	35,5
		Fina	49,4
% FINO	15,1		15,1
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°656-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°725-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

