

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°594-25 SU22

CLIENTE : CERDOS SUR PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. MONTE ROSA 271 INT. 302 - SANTIAGO DE SURCO - LIMA
PROYECTO ** : PLANTA CERSUR - MALA
UBICACIÓN ** : PARCELA 26 NRO. S/N - MALA - CAÑETE - LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 1759-25
F.EMISIÓN : 2025-12-16

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-2
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : MATERIAL PROPIO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3241-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-28
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-03

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	64,3
No.10	2,00	63,5
No.40	0,425	61,9
No. 200	0,075	51,4

D10	0,023
D30	0,0
D60	0,3
Cu	12,0
Cc	0,4

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	35,7	Gruesa	25,0
		Fina	10,7
% ARENA	12,9	Gruesa	0,8
		Media	3,8
		Fina	8,3
% FINO	51,4		51,4
LL		38	
LP		22	
IP		16	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla gravosa de baja plasticidad con arena

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (5)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°657-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°724-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 16/12/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

