

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°595-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA **RECEPCIÓN N°** : 1807-25
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TA1689_CA_QUITA **F.EMISIÓN** : 2025-12-18
UBICACIÓN ** : TERRENO UBICADO EN EL SITIO DENOMINADO QUITA, DIST. DE QUILLO, YUNGAY, ANCASH.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE* : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3354-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-12-15
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-12-16
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	97,9
No.10	2,00	95,8
No.40	0,425	90,4
No. 200	0,075	77,3

D10	0,018
D30	0,0
D60	0,1
Cu	3,3
Cc	1,1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	2,1	Gruesa	0,0
		Fina	2,1
% ARENA	20,6	Gruesa	2,1
		Media	8,4
		Fina	10,1
% FINO	77,3		77,3
LL		42	
LP		23	
IP		19	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (12)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°658-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°726-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 18/12/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

