

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°596-25 SU22

CLIENTE : INTERNET PARA TODOS, SAC (IPT) **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL
CAMINO REAL, DIST. DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA **RECEPCIÓN N°** : 1814-25
PROYECTO ** : AY00569_RAMOS PAMPA **F.EMISIÓN** : 2025-12-20
UBICACIÓN ** : PREDIO UBICADO EN ANEXO RAMOS PAMPA S/N, DIST. DE SIVIA, HUANTA, AYACUCHO
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3370-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-12-16
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-12-17
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	100,0
No.10	2,00	94,4
No.40	0,425	86,1
No. 200	0,075	63,9

D10	0,020
D30	0,0
D60	0,1
Cu	3,5
Cc	1,1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0,0	Gruesa	0,0
		Fina	0,0
% ARENA	36,1	Gruesa	5,6
		Media	10,6
		Fina	19,9
% FINO	63,9		63,9
LL		44	
LP		18	
IP		26	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (12)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°660-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°728-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

