

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°597-25 SU22

CLIENTE : INTERNET PARA TODOS, SAC (IPT) **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL **RECEPCIÓN N°** : 1815-25
CAMINO REAL, DIST. DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : AY00601_CUSI VALLE SAN FRANCISCO **F.EMISIÓN** : 2025-12-20
UBICACIÓN ** : PREDIO UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUSI VALLE SAN FRANCISCO S/N, DIST.
OCROS, HUAMANGA, AYACUCHO
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3371-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-12-16
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-12-17
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	33,0
No.10	2,00	28,7
No.40	0,425	18,4
No. 200	0,075	9,9
D10	0,078	
D30	2,8	
D60	19,6	
Cu	251,8	
Cc	5,3	

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	67,0	Gruesa	41,0
		Fina	26,0
% ARENA	23,1	Gruesa	4,3
		Media	13,3
		Fina	5,5
% FINO	9,9		9,9
LL		28	
LP		17	
IP		11	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GP-GC
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arcilla y arena

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°659-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°729-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

