

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°598-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TP3009 CA_LA_MENTA_ALTA
UBICACIÓN ** : PREDIO RUSTICO CHIPILLICO, DIST. LAS LOMAS, PIURA, PIURA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 1795-25
F.EMISIÓN : 2025-12-18

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3337-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-13
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-15

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	72,5
No.10	2,00	65,7
No.40	0,425	51,0
No. 200	0,075	37,9

D10	0,027
D30	0,1
D60	1,3
Cu	46,1
Cc	0,1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	27,5	Gruesa	13,7
		Fina	13,8
% ARENA	34,6	Gruesa	6,8
		Media	19,0
		Fina	8,8
% FINO	37,9		37,9
LL		40	
LP		17	
IP		23	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa con grava

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (3)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°661-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°730-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

