

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°601-25 SU22

CLIENTE : ING&PROY CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC
DIRECCIÓN ** : CAL.CARACAS NRO. 2383, DIST. DE JESUS MARIA , LIMA, LIMA
PROYECTO ** : LR2276_CA_ONGOY
UBICACIÓN ** : PARCELA TOROCCAHUANA, COMUNIDAD CAMPESINA DE ONGOY, DIST. ONGOY, CHINCHEROS, APURIMAC
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 1862-25
F.EMISIÓN : 2025-12-27
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3608-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-18
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-23

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	100,0
No.10	2,00	99,2
No.40	0,425	96,3
No. 200	0,075	82,7

D10	0,018
D30	0,0
D60	0,1
Cu	3,2
Cc	1,1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0,0	Gruesa	0,0
		Fina	0,0
% ARENA	17,3	Gruesa	0,8
		Media	4,3
		Fina	12,2
% FINO	82,7		82,7
LL		26	
LP		16	
IP		10	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (8)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°664-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°733-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

