

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°004-25 SU21

CLIENTE : HERCO CONSTRUCTORES SRL **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.21.02
DIRECCIÓN ** : AV. LA LIBERTAD NRO. 614 URB. SANTA VICTORIA (A TRES CUADRAS DEL
OVALO STA. VICTORIA) LAMBAYEQUE - CHICLAYO **RECEPCIÓN N°** : 056- 25
PROYECTO ** : PAVIMENTACIÓN DE LA ETAPA IV DE CAPILLUCAS **FECHA EMISIÓN** : 2025-01-25
UBICACIÓN ** : LOCALIDAD DE CAPILLUCAS, DISTRITO DE ALLAUCA, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA.
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA: ZUÑIGA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 015-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-01-16
TIPO DE MUESTRA : AGREGADO FINO (ARENA) **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-01-16
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	9,4	8,5	8,5
Lectura de la arena	in	5,7	5,2	5,2
Equivalente arena	%	61	62	62
Equivalente de Arena (promedio)	%	62		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

No. 4

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

