

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°014-25 AG35

CLIENTE : MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C. CÓDIGO : F-LEM-P-AG-35.02
DIRECCIÓN ** : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 768 INT. 1201 URB. LEURO LIMA - RECEPCIÓN N° : 571- 25
LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : OBRAS ELECTROMECHANICAS UM RAURA OT N° : 585- 25
UBICACIÓN ** : UNIDAD MINERA RAURA FECHA DE EMISIÓN : 2025-05-17

** Datos proporcionados por el cliente

Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate
ASTM D 5821-13 (Reapproved 2017)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : SHUCSHAPAJ CÓDIGO DE LA MUESTRA : 136-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-10
TIPO DE MUESTRA** : AGREGADO GRUESO (PIEDRA CHANCADA) FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-12
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

CONDICIÓN DEL ENSAYO

Tamiz especificado (in) No 4
Método para la determinación del porcentaje de partículas fracturadas Masa

CONDICIÓN DE LA MUESTRA

Tamaño Máximo Nominal (in) 3/8

DATOS MUESTRA ORIGINAL

Masa total de la muestra de ensayo (g) 377,1
Masa de la muestra > 3/8 (g) 377,1
Masa de la muestra < 3/8 (g) -

RESULTADO DEL ENSAYO

Partículas con una o más caras fracturadas (%) 99
Partículas con dos o más caras fracturadas (%) 98

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

