

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°014-25 SU21

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO ** : 200125 - IE KAROL WOJTYLA
UBICACIÓN ** : AV. CIRCULACIÓN S/N DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02
RECEPCIÓN N° : 191- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-26

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA LA GLORIA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 042-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-02-20
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO (BASE GRANULAR) **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-02-20
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	9.5	10.6	10.1
Lectura de la arena	in	2.6	2.9	2.8
Equivalente arena	%	28	28	28
Equivalente de Arena (promedio)	%	28		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento B

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

2

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

