

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°015-25 SU21

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702
PROYECTO ** : INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN ** : SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02
RECEPCIÓN N° : 209- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-05

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA LA GRANJA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO (BASE GRANULAR)
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 045-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-24
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-24

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	8.3	7.9	8.3
Lectura de la arena	in	2.9	2.7	2.8
Equivalente arena	%	35	35	34
Equivalente de Arena (promedio)	%	35		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A


Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)	2
Forma de la partícula	ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

