

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°020-25 AG35

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE
UBICACIÓN ** : AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 3817 SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-35.02
RECEPCIÓN N° : 714- 25
OT N° : 728- 25
FECHA DE EMISIÓN : 2025-06-18

** Datos proporcionados por el cliente

Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate ASTM D 5821-13 (Reapproved 2017)	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA/SONDAJE ** : LA GRANJA	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 165-AG-24
N° MUESTRA ** : M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 09-06-25
TIPO DE MUESTRA** : AFIRMADO	FECHA DE EJECUCIÓN : 10-06-25
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales	
CONDICIÓN DEL ENSAYO	
Tamiz especificado (in)	No 4
Método para la determinación del porcentaje de partículas fracturadas	Masa
CONDICIÓN DE LA MUESTRA	
Tamaño Máximo Nominal (in)	1
DATOS MUESTRA ORIGINAL	
Masa total de la muestra de ensayo (g)	3301.5
Masa de la muestra > 3/8 (g)	2153.0
Masa de la muestra < 3/8 (g)	1148.5
RESULTADO DEL ENSAYO	
Partículas con una o más caras fracturadas (%)	100
Partículas con dos o más caras fracturadas (%)	100

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 18/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

