

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°025-25 SU24

CLIENTE** : GRUPO TRICONM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. BENAVIDES NRO. 1579 INT. 802 LIMA - MIRAFLORES - LIMA
PROYECTO ** : AT3304_E_U_GF_AT_42 CA_TOCOCA_DOS
UBICACIÓN ** : INSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES UBIC.
RUR. CE 372968/CN 8010666 UBIC. RUR SECTOR SOBRAYAVALLE
TACNA/PREDIO A-3 C.P/PARC 9_3708010_01437 AREA Ha. 1.3681 U.C.
01437 - POCOLLAY, DIST. POCOLLAY, TACNA, TACNA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 066-25
OT N° : 066-25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-21

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 130-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-17
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-17
REALIZADO POR : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	89
1 1/2 in.	37.5 mm	88
1 in.	25.0 mm	75
3/4 in.	19.0 mm	67
3/8 in.	9.5 mm	47
No.4	4.75 mm	35
No. 10	2.00 mm	26
No. 20	850 µm	20
No. 40	425 µm	15
No. 60	250 µm	9
No. 100	150 µm	5
No. 140	106 µm	3
No. 200	75 µm	2

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°025-25 SU24

CLIENTE** : GRUPO TRICONM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. BENAVIDES NRO. 1579 INT. 802 LIMA - MIRAFLORES - LIMA
PROYECTO ** : AT3304_E_U_GF_AT_42 CA_TOCOCA_DOS
UBICACIÓN ** : INSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES UBIC.
RUR. CE 372968/CN 8010666 UBIC. RUR SECTOR SOBRAYA/VALLE
TACNA/PREDIO A-3 C.P/PARC 9_3708010_01437 AREA Ha. 1.3681 U.C.
01437 - POCOLLAY, DIST. POCOLLAY, TACNA, TACNA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 066-25
OT N° : 066-25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-21

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 130-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-01-17
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-01-17
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de Ensayo de Materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A

Humedo

No

Si

No.4

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

GW

Alterada

3

REDONDEADO

Ref. Informe N°026-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

