

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°027-25 SU21

CLIENTE : Ingeniería Proyectos y Construcción IPC sucursal Perú
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Remodelación Terraza Sector A,B,C y D Centro Naval - sede San
UBICACIÓN ** : Av. San Luis cuadra 24 S/n - San Borja

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02
RECEPCIÓN N° : 449-25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-21

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera / SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : PROPIO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 602-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-09
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-10

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	12.7	11.3	11.5
Lectura de la arena	in	1.8	1.6	1.9
Equivalente arena	%	15	15	17
Equivalente de Arena (promedio)	%	16		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

3


Forma de la partícula

REDONDEADO

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

