

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°036-25 SU21

CLIENTE : MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02

DIRECCIÓN ** : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 768 INT. 1201 URB. LEURO LIMA - LIMA - MIRAFLORES

RECEPCIÓN N° : 571- 25

PROYECTO ** : OBRAS ELECTROMECHANICAS UM RAURA

FECHA EMISIÓN : 2025-05-17

UBICACIÓN ** : UNIDAD MINERA RAURA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : SHUCSHAPAJ

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 135-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-10

TIPO DE MUESTRA : AGREGADO FINO (ARENA)

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-12

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	4,8	4,5	4,5
Lectura de la arena	in	3,5	3,3	3,3
Equivalente arena	%	73	74	74
Equivalente de Arena (promedio)	%	74		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

No.4

Forma de la partícula

Angular

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

