

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°038-25 SU21

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT 702
PROYECTO ** : 200125 - IE Karol Wojtyła
UBICACIÓN ** : Av. Circulación s/n - San Juan de Lurigancho

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02
RECEPCIÓN N° : 569- 24
FECHA EMISIÓN : 21-05-25

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera / SondaJE ** : - **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 134-AG-24
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 09-05-25
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 10-05-25
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	7.6	7.5	7.8
Lectura de la arena	in	3.2	3.1	3.2
Equivalente arena	%	43	42	42
Equivalente de Arena (promedio)	%	43		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

2

Forma de la partícula

Angular

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

