

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°041-25 SU21

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO (VIA
PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 591- 25

PROYECTO ** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

FECHA EMISIÓN : 21-05-25

UBICACIÓN ** : HUACHIPA - LURIGANCHO

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : -

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 131-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-13

TIPO DE MUESTRA : BASE GRANULAR

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-13

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	7,7	8,0	7,7
Lectura de la arena	in	2,8	3,0	2,8
Equivalente arena	%	37	38	37
Equivalente de Arena (promedio)		38		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: -

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

1.1/2


Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

