

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°081-25 SU22

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L.
DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA -
LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : AP1158_AV_ESTUDIANTE
UBICACIÓN ** : SECTOR DE AZIRUNI, DIST. PUNO, PUNO, PUNO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 193-25
F.EMISIÓN : 2025-02-22

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-3
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 259-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-20
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-20

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	59.4
No.10	2.00	56.2
No.40	0.425	44.9
No. 200	0.075	23.8

D10	0.037
D30	0.1
D60	5.2
Cu	139.8
Cc	0.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	40.6	Gruesa	26.4
		Fina	14.2
% ARENA	35.6	Gruesa	3.3
		Media	17.9
		Fina	14.4
% FINO	23.8		23.8
LL		27	
LP		17	
IP		10	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GC
Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°083-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°094-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

